

Längenunterschiede für Stahlbandmaße bei Temperaturen unter bzw. über +20° Cels. Bezugstemperatur

(Ausdehnungskoeffizient = 0,011 mm für 1 ° C. und 1 m)

Bandmaßlänge	Temperaturen in Celsius											-Werte in mm-										
	+20°	+19°	+18°	+17°	+16°	+15°	+14°	+13°	+12°	+11°	+10°	+9°	+8°	+7°	+6°	+5°	+4°	+3°	+2°	+1°	0°	
10 m	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	
20 m	0,0	0,2	0,4	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	4,0	4,2	4,4	
25 m	0,0	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,0	3,3	3,6	3,9	4,1	4,4	4,7	5,0	5,2	5,5	
30 m	0,0	0,3	0,7	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,3	3,6	4,0	4,3	4,6	5,0	5,3	5,6	5,9	6,3	6,6	
50 m	0,0	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5,0	5,5	6,1	6,6	7,2	7,7	8,3	8,8	9,4	9,9	10,5	11,0	
100 m	0,0	1,1	2,2	3,3	4,4	5,5	6,6	7,7	8,8	9,9	11,0	12,1	13,2	14,3	15,4	16,5	17,6	18,7	19,8	20,9	22,0	
	Für Temperaturen über +20° C. sind die Tabellenwerte als Pluswerte abzulesen											-Werte in mm-										
	+20° +21° +22° +23° +24° +25° +26° +27° +28° +29° +30° +31° +32° +33° +34° +35° +36° +37° +38° +39° +40°																					
	Temperaturen in Celsius																					
	Temperaturen in Celsius											-Werte in mm-										
	-1°	-2°	-3°	-4°	-5°	-6°	-7°	-8°	-9°	-10°	-11°	-12°	-13°	-14°	-15°	-16°	-17°	-18°	-19°	-20°	-21°	
	Für Temperaturen unter +20° C. sind die Tabellenwerte als Minuswerte abzulesen											-Werte in mm-										
10 m	2,3	2,4	2,5	2,6	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	
20 m	4,6	4,8	5,1	5,3	5,5	5,7	5,9	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,3	7,5	7,7	7,9	8,1	8,4	8,6	8,8	9,0	
25 m	5,8	6,1	6,3	6,6	6,9	7,2	7,4	7,7	8,0	8,3	8,5	8,8	9,1	9,4	9,6	9,9	10,2	10,5	10,7	11,0	11,3	
30 m	6,9	7,3	7,6	7,9	8,3	8,6	8,9	9,2	9,6	9,9	10,2	10,6	10,9	11,2	11,6	11,9	12,2	12,5	12,9	13,2	13,5	
50 m	11,6	12,1	12,7	13,2	13,8	14,3	14,9	15,4	16,0	16,5	17,1	17,6	18,2	18,7	19,3	19,8	20,4	20,9	21,5	22,0	22,6	
100 m	23,1	24,2	25,3	26,4	27,5	28,6	29,7	30,8	31,9	33,0	34,1	35,2	36,3	37,4	38,5	39,6	40,7	41,8	42,9	44,0	45,1	
	Für Temperaturen über +20° sind die Tabellenwerte als Pluswerte abzulesen											-Werte in mm-										
	+41° +42° +43° +44° +45°																					
	Temperaturen in Celsius																					